

Prüfplan ELB-01 Elektrobauteile
(Vorgehensweise bei Erstmuster- und Erstlieferung)

Stand: 06.07.2018



Pos.	Prüfmerkmale
1	Abmessungen (Kabellänge/Winkel/Durchmesser/etc.) nach aktuellster Zeichnung prüfen
2	Anzahl und LED-Abstände prüfen
3	Gesamtfunktionsprüfung durchführen
4	Funktion der Zugentlastung testen (falls vorhanden) 5x mit 50N ziehen
5	Bedienungsanleitung mit Gefahren- und Sicherheitshinweisen in allen EU-Sprachen
6	Verpackung nach Vorgabe, ansonsten nach der rauch-Verpackungsanweisung
7	Angabe der postalischen Herstelleradresse direkt am/auf dem Produkt
8	Angabe der Wattage
9	Angabe der Lumen
10	Angabe der Lichtfarbe (Kelvin)
11	Angabe der Lebensdauer in Stunden
12	Angabe des EMV-Logos
13	Angabe der MM-Zeichen
14	Angabe des CE-Zeichens
15	Angabe der Lieferanten WEEE-Registrierungsnummer auf dem Lieferschein
16	Abhängig vom Herstellungsdatum Abb. des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne
17	Ggf. eine/unsere Montage- und Demontageanleitung beizufügen
18	Ggf. Kennzeichnung Mindestabstand (falls bei Einbausituation notwendig)
19	Ggf. bei Funksender Angabe des RED-Logo
20	Ggf. bei Batterie/Akku Angaben, Typ (chemisches System) sowie deren Demontage Abb.